



## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-6310/29. 05. 2016г.

**Относно:** открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: „*Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“ по обособено позиции*

**УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,**

Във връзка с постъпили в Общинска администрация Стара Загора запитвания, относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** Моля да ни из pratите чертежи на покривната конструкция на ЦДГ „Бреза“ тъй като няма в документацията и не е ясно точно каква е?

**ОТГОВОР 1:** Чертеж на покривната конструкция е наличен в част Архитектура от Техническия проект за обект: ЦДГ №4 „Бреза – енергоспестяващи мерки, саниране и рехабилитация публикуван в обществената поръчка.

**ВЪПРОС 2:** Моля да ни обясните какъв ще бъде цвета на дограмата и колко камери трябва да бъде, и с какъв стъклопакет?

**ОТГОВОР 2:** PVC дограмата трябва да бъде с общ коефициент на топлопреминаване на PVC профила и стъклопакета  $U_{\text{общено}} \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Цветът на дограмата да бъде бял.

**ВЪПРОС 3:** В характеристиките на основните материали посочени в техническо предложение – Образец № 2 за Обособена позиция № 1 за материал:

- „*Минерална каменна вата с  $\delta = 80 \text{ mm}$  и клас на реакция на огън – Е*“

**Клас реакция на огън – Е (горим)** се отнася за топлоизолационни материали EPS и XPS. Материали минерална вата и минерална каменна вата се класифицират с **клас на реакция на огън – А (негорими материали)**, който е и най – високия клас на изпитване, моля да уточните за техническа грешка ли става въпрос и ще приеме ли възложителя материал с клас на реакция на огън - А, тъй като класификация с клас – Е за този материал не съществува.

**ОТГОВОР 3:** Минералната каменна вата е негорим материал, поради което е на лице допусната техническа грешка.

**ВЪПРОС 4:** В характеристиките на основните материали посочени в техническо предложение – Образец № 2 за Обособена позиция № 1 за материал:

- „Структурна фасадна мазилка на силиконова основа с дебелина 2,5 мм, клас на реакция на огън на външния повърхностен слой A2“

С клас на реакция на огън на външния повърхностен слой A2 се класифицират системи от минерална вата. Минералната мазилка се класифицира с **клас на реакция на огън – В**, моля да уточните за техническа грешка ли става въпрос и ще приеме ли възложителя материал с клас на реакция на огън – В, тъй като класификация с клас – A2 за този материал не съществува.

**ОТГОВОР 4:** Минералната мазилка се класифицира с клас на реакция на огън В, допусната е техническа грешка.

**ВЪПРОС 5:** В характеристиките на основните материали посочени в техническо предложение – Образец № 2 за Обособена позиция № 1 за материал:

- „Структурна фасадна мазилка на силиконова основа с дебелина 2,5 мм, клас на реакция на огън на външния повърхностен слой A2“

Моля да уточните „дебелина 2,5 мм“ за зърнометрия на мазилката ли се отнася.

**ОТГОВОР 5:** Структурната фасадна мазилка на силикатна основа е с дебелина 2,5мм.

**ВЪПРОС 6:** Посочените в КС шифри, съгласно УСН, се разминават с текста и съдържанието на съответната позиция за която се отнасят.

Моля да уточните при положение, че шифрите (които означават съответното СМР и разходна норма за неговото изпълнение) се различават с текста в съответната позиция на КС, трябва ли да се придържаме към посочените шифри и трябва ли да ги посочваме в колона с наименование „шифър“ в Количествено стойностната сметка.

**ОТГОВОР 6:** Необходимо е придържането към текста и съдържанието на посочените позиции. Посочените шифри не са задължителни.

**ВЪПРОС 7:** На зададен въпрос под №: 1 „*Моля да уточните при несъответствие между КС, проекти и техническа спецификация в документацията кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме.*“

Получихме следният отговор: „*С проекти и техническа спецификация.*“

Отговора Ви противоречи както на ЗОП, така и на приложения в документацията Проекто - Договор и по конкретно глава II, чл. 2.3, който гласи: Дромяна във видовете и количествата СМР .... се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на 6000 СТАРА ЗАГОРА, бул.”Цар Симеон Велики” 107, тел.042/614-614, факс 042/601-103, 601-44, <http://www.starazagora.bg/>

Възложителя при наличие на условията посочени в ЗОП...“. Съгласно чл.2, ал.1 от ЗОП и най-вече за да има равнопоставеност и лоялна конкуренция между участниците в обществената поръчка Възложителя трябва да определя количествата и видовете дейности в количествената сметка, а не всеки участник според вижданията си и нивото си на компетентност. Съгласно вашия отговор след като са приоритетни и трябва да се съобразяваме „С проекти и техническа спецификация.“, то всичко пропуснато в количествената сметка, фигуриращо в проектите и техническата спецификация, всеки един участник трябва да го добавя в количествената сметка. В този случай количествената сметка на всеки един участник ще е различна спрямо същите на останалите участници. Как в случая ще бъде извършено оценяването от страна на възложителя, още повече, че конкретно в тази поръчка се оценява „най-ниска цена“?

Моля дайте точни и конкретни указания във въздалата се ситуация. За всеки участник в обществена поръчка е ясно, че дори и малка промяна нанесена нанесена своеволно в КС води до отстраняване от процедурата.

**ОТГОВОР 7:** От така зададеният въпрос не става ясно за какво несъответствие се има в предвид. При несъответствие в КС, проекта и техническата спецификация, остойностяването да бъде извършено на база количествената сметка приложена в обществената поръчка. Всички останали несъответствия да се предвидят за изпълнение при съставяне на анализните цени.

#### **ВЪПРОС 8: АС / Подмяна дограма/ Фасада северозапад**

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	153,60
---	------------	---	----	--------

#### **АС / Подмяна дограма/ Фасада североизток**

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	684,35
---	------------	---	----	--------

#### **АС / Подмяна дограма/ Фасада югозапад**

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	1005,63
---	------------	--	----	---------

#### **АС / Подмяна дограма/ Фасада югоизток**

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	75,40
---	------------	--	----	-------

Моля да уточните какви количества комарници да се предвидят в позициите по отделните фасади, тъй като не е посочено в предоставената спецификация на дограма.”

Получихме слетният отговор: „*Да се предвидят комарници на всички отваряеми прозорци.*“

В смисъла на въпрос 1, моля посочете точните количества на комарниците. В случая всеки участник може да предвиди различни количества, което съществено ще се отрази на цената и ще се наруши принципа на равнопоставеност и лоялна конкуренция, прокламирани в ЗОП.

**ОТГОВОР 8:** В техническата спецификация ясно са отразени отваряемите части на всички прозорци и техните размери. Да се предвидят комарници за всички отваряеми прозорци.

**ВЪПРОС 9:** На зададен въпрос под №: 7 **AC / Топлоизолиране - саниране стени/Фасада северозапад**

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m <sup>2</sup>	582,00
---	------------	---	----------------	--------

**AC / Топлоизолиране - саниране стени/ Фасада североизток**

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m <sup>2</sup>	1832,00
---	------------	---	----------------	---------

**AC / Топлоизолиране - саниране стени/ Фасада югозапад**

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m <sup>2</sup>	1920,00
---	------------	---	----------------	---------

**AC / Топлоизолиране - саниране стени/ Фасада югоизток**

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m <sup>2</sup>	220,90
---	------------	---	----------------	--------

От позициите не става ясно точните количества на фасадното тръбно скеле и на защитната ограда по отделните фасади. Моля да уточните количеството на фасадното тръбно скеле и количеството на защитната ограда, като също така вземете предвид и голямото разминаване и по четирите фасади между зададеното количество скеле и ограда, с количеството на положената топлоизолация.

Фасада	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОГРАДА	ТОПЛОИ.ФАСАДИ EPS ДЕБ 8СМ,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМР., 2 РЪЦЕ ШПАКЛ.
Фасада северозапад	582,00 м <sup>2</sup>	918,98 м <sup>2</sup>
Фасада североизток	1832,00 м <sup>2</sup>	1201,07 м <sup>2</sup>
Фасада югозапад	1920,00 м <sup>2</sup>	1483,14 м <sup>2</sup>
Фасада югоизток	220,90 м <sup>2</sup>	501,55 м <sup>2</sup>

Получихме следният отговор: „*Предвидените количества на фасадно тръбно скеле и на защитна ограда са в достатъчен обем.*“

Моля, дайте допълнителни разяснения. Така записано в КС „ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОГРАДА“ не е ясно какво точно имате предвид. Вариантите са поне два:

1. ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОГРАДА към фасадното скеле - в този случай недоумението ни е от факта, че се споменава защитната ограда, защото тя е неразделна част от фасадното скеле.

2. ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОГРАДА, която защитна ограда е с цел да се загради целия обект съгласно чл. 30, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ. В този случай трябва да посочите колко линейни метра трябва да е защитната ограда, тъй като тя се оferира в линейни метри, а фасадното скеле в квадратни метри.

**ОТГОВОР 9:** Защитната ограда следва да се отрази в анализа за фасадно тръбно скеле, в количество, което всеки от изпълнителите сам определя за гарантиране на безопасност по време на работа.

**ВЪПРОС 10:** На зададен въпрос под №: 8 „В проектанта документация на детайл 3 „Хоризонтален детайл при прозорец“ е включено „профил за прозорците“, който не е предвиден в Количествената сметка. Моля да уточните да предвидим ли такъв профил, и ако да какво количество и в коя позиция да се включи.“

Получихме следният отговор: „*Да се предвиди такъв профил за цялата дограма.*“

В светлината на въпрос 1, моля уточнете точното количество на профила и в коя позиция да се включи.

**ОТГОВОР 10:** Необходимо е прозорците да се монтират съгласно изготвеният проект. Необходимите количества се включват при изготвяне на анализите от всеки участник.

**ВЪПРОС 11:** На зададен въпрос под №: 9 АС / Саниране покриви / подпокривни пространства

		ФИКСИРАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ФАСАДА И ПОКР. КОНСТР. НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТ.		
14	*332303055		м	293,20

Моля да уточните какви видове и количества материали да се предвидят в позицията.

Получихме следният отговор: „*Следва да се предвидят материали, с които се закрепват към фасади и покривни конструкции.*“

Моля, дайте допълнителни разяснения. Така записано в КС „ФИКСИРАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ФАСАДА И ПОКР. КОНСТР. НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТ.“ не е ясно какво точно имате предвид. Ако заземителната инсталация е съществуваща, трябва евентуално да се предвиди и демонтирането ѝ, каквото липсва в КС. Ако не е съществуваща, трябва да се предвиди в КС и изграждането ѝ, а в КС и документацията няма предвидени количества и параметри и схеми. Въпреки това и в двата случая е редно да уточните точните видове и количества материали, с които се закрепват към фасади и покривни конструкции“. Тези материали се оферират в бройки, а не в квадратни метри.

**ОТГОВОР 11:** Възложителя не определя необходимите количества и разходни норми на необходимите материали за изпълнението на определен вид позиция СМР.

**ВЪПРОС 12:** Относно остойностяване на позиция „Доставка и монтаж на PVC дограма по архитектурен детайл, вкл. комарници“ в предоставените чертежи не открихме цитирания детайл.

Моля да предоставите Спецификация на дограмата /размери на PVC прозорци, брой и отваряемост/.

**ОТГОВОР 12:** В публикуваните документи към обявената обществена поръчка в раздел Технически проект, файл: invest projekt.tif от стр.17 до стр.22 е представена пълна техническа спецификация на дограмата по фасади.

С уважение,  
**ИНЖ. ЯНЧО КАЛОЯНОВ**  
Заместник – кмет „САГ“

